

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/zestaw-zawieszenia-lift-4-rough-country-p-5703.html>

Zestaw zawieszenia Lift 4" Rough Country



Cena	11 898,00 zł
Numer katalogowy	RCK27531
Producent	ROUGH COUNTRY

Opis produktu

Pasuje do:

- Silverado 1500 19-present
- Sierra 1500 19-present

Założona we wczesnych latach '70 **firma Rough Country** jest jednym z założycieli przemysłu offroadowego i pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się producentów zestawów zawiesznień i innych akcesoriów do offroadu. Oferta **Rough Country** jest ciągle poszerzana dostarczając swoim klientom wiele ciekawych rozwiązań. Wszystkie produkty wyróżniają się wysoką jakością w najlepszej cenie. Zmień swój standardowy zestaw zawieszenia w prawdziwy lift Rough Country. Ulepszenie daje Twojemu pojazdowi zwiększone możliwości wykrzyży jak i znacznie powiększa prześwit co będzie szczególnie docenione w terenie.

Specyfikacja:

- Wyrównuje przód z tyłem,
- Duży prześwit przy kołyskach zapewniający możliwość ustawienia optymalnej geometrii
- Zwrotnice o podwyższonej wytrzymałości
- Zachowuje rozstaw kół
- Nie wymaga demontażu przednich amortyzatorów
- Wysoka jakość wykonania
- Bloki o podwyższonej wytrzymałości
- Amortyzatory oferujące idealny balans pomiędzy właściwościami offroadowymi oraz podczas jazdy na asfalcie

W zestawie:

- Przednie zwrotnice
- Przednia kołyska
- Przednie górne podkładki pod amortyzatory
- Przednie dolne podkładki pod amortyzatory
- Relokacja mocowania dyferencjału
- Płyta osłonowa dyferencjału
- Relokacja mocowania łączników stabilizatora
- Tylne kołyska
- Tylne bloki
- Relokacja mocowania tylnych przewodów hamulcowych
- Tylne U-bolty
- Zestaw montażowy
- Tylne amortyzatory N2 Premium Series 2szt.

Uwagi dla kół:

- Nie pasuje do fabrycznych kół
- Wymaga użycia kół w rozmiarze 20" lub większych
- Wymaga użycia felg z backspacingiem 4,5"
- Przed montażem należy sprawdzić dopasowanie kół

Uwagi:

- Pasuje TYLKO do modeli Trail Boss/A4
- Nie pasuje do standardowych modeli

-
- Nie pasuje do modeli GMC Denali z systemem Magnetic Ride Control
 - Nie pasuje do modeli z dwu częściowym wałem napędowym
 - Nie pasuje do modeli Silverado/Sierra 1500 Classic 19-present
 - Wymaga przycinania i wiercenia