

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/zestaw-zawieszenia-sport-towhaul-z-amortyzatorami-falcon-lift-0-2-25-teraflex-p-6889.html>



Zestaw zawieszenia Sport Tow/Haul z amortyzatorami Falcon Lift 0-2,25\"TeraFlex

Cena	11 296,00 zł
Numer katalogowy	TX19-04-32-400-002
Producent	Teraflex

Opis produktu

Pasuje do:

- RAM 1500 19-present

TeraFlex kontynuuje swoją silną ofensywę na rynku, oferując najbardziej wszechstronną gamę komponentów dla Jeepa. Najwyższej jakości produkty w tym systemy zawieszenia, amortyzatory, osie, przekładnie i wiele innych. Firma posiada długą historię, rozpoczynając się już w latach 50 XX wieku, co pozwoliło na zdobycie ogromnego doświadczenia, które procentuje do dnia dzisiejszego. Zestaw zawieszenia Sport Tow/Haul firmy TeraFlex wraz z przednimi i tylnymi amortyzatorami Falcon. Lift podnosi samochód 0-2,25\" z przodu. Podnieś go z kilku dobrych powodów, z których każdy sprawi, że będzie lepiej przystosowany do jazdy w terenie. Podnieś go, aby zainstalować opony o większej średnicy, robiąc więcej miejsca w nadkolach. Podnieś go, aby poprawić prześwit nad ziemią podczas wspinania się na pnie i skały. I podnieś go ze względu na wygląd i dominującą pozycję za kierownicą, nawet na ulicy. Wysokość liftu:Przód: 0-2,25\",Tył: 0\", Specyfikacja:Poprawiony prześwit,Wyrównuje przód z tyłem, Pozwala zamontować większe koła,Znacznie lepsze prowadzenie w terenie,Łatwy montaż,Nadaje agresywny wygląd, Zestaw zawiera:Przednie amortyzatory Monotube Falcon wysokości liftu 0-2,25\",Przednie odboje,Tylne regulowane amortyzatory Piggyback Falcon Lift 0\",Tylne odboje,Oslony amortyzatorów,Zestaw montażowy,Uwagi:Pasuje do modeli Ram 1500 Rebel 19-on,NIE pasuje do modeli wyposażonych w pneumatyczne zawieszenie 4-corner Air Suspension,Nie można używać trybu Tow/Haul na nieobciążonym pojeździe,Nigdy nie przekraczaj fabrycznych wartości systemu Tow/Haul,Nie używaj trybów tow / haul, gdy pojazd nie jest obciążony, ponieważ zwiększona sztywność tyłu może zakłócić równowagę między przodem i tyłem pojazdu, a to może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. Nigdy nie przekraczaj fabrycznych wartości znamionowych trybu tow /haul.